



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L075

**KATSEPROTOKOLL NR. IL2013/V1986M**

**VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: OÜ Vihula Valla Veevärk (11996534), Mere pst 6, 45501, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond, tel: +372 3238438, annes.naan@vihula.ee

Proovivõtukoht: Käsnu kalmistu vesik, Käsnu küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 03.10.2013 15:15

Proovivõtja nimi: Sirje Ott, at.nr.311 Analüüs alustatud: 03.10.2013 15:25

Proov võetud: 03.10.2013 9:20 Analüüs lõpetatud: 05.10.2013 14:10

Proovi tunnuscode: VLV2013SO0071L Protokoll vormistatud: 07.10.2013 10:11

**ANALÜÜSI TULEMUSED**

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1

Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

\*\* - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Jogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Maria Derevjagina

laborijuhataja: Sirli Linde



Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Tel.: 337 5225

Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Fax: 337 5224

Reg. nr.: L075

E-mail: kjlabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 49124



lk. 1 (1)